

## 山西省省级挂牌督办重大火灾隐患情况表

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
1	太原市	太原市晋东小商贸有限公司	太原市晋东小商品停车楼	太原市尖草坪区解放北路26号	鲍兵 15536986555	<p>1. 建造时间：2018年；</p> <p>2. 层数、建筑高度：-1层,5层;-1层1.9米,1-5层共16米；</p> <p>3. 建筑面积：14900平方米、占地面积2900平方米；</p> <p>4. 每层使用功能、现有消防设施情况：-1层仓库、1层商铺、2-5层停车场；喷淋、报警、烟感、疏散指示、室内消火栓、-1层无设施；</p> <p>5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防行政审批：无消防行政审批；</p> <p>6. 通过消防设计审核、验收、开业检查时间及文号：无消防设计审核、验收、该单位为建筑地下一层仓库，不涉及开业前消防检查。</p>	<p>1. 停车楼地下一层作为丙类库房使用，通往疏散走道或楼梯的门未设置乙级防火门，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014的3.8.2款之规定，不符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017的7.2.2款之规定；</p> <p>2. 停车楼地下一层作为丙类库房使用，未保障每个防火分区设置有一个直通室外的安全出口，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014的3.8.3款之规定，符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017的7.3.3款之规定；</p> <p>3. 停车楼地下一层作为丙类库房使用，总占地面积超过300m<sup>2</sup>，未设置室内消火栓系统，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014的8.2.1款第1项之规定，符合《重大火灾隐患判</p>	太原市政府	太原市晋东资产管理有限公司	太原市尖草坪区市场监督管理局	1个月

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
							<p>定方法》GB35181-2017的7.4.3款之规定；</p> <p>4. 停车楼地下一层作为丙类库房使用，总占地面积超过500m<sup>2</sup>，未设置自动灭火系统，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014的8.3.2款第6项之规定，符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017的7.4.4款之规定；</p> <p>5. 停车楼地下一层作为丙类库房使用，总占地面积超过200平方米，未设置排烟设施，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014的8.5.4款之规定，符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017的7.5款之规定；</p> <p>6. 停车楼地下一层作为丙类库房使用，现实情况应设置机械排烟以及自动灭火系统，则属于需与火灾自动报警系统连锁动作的场所，现场未设置火灾自动报警系统，不符合《建筑设计防火规范》GB50016-2014的8.4.1款第13项之规定，符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017的7.7.1款之规定。</p>				

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
2	太原市	古交市敬老院	古交市光荣院 古交市社会福利服务中心	太原市古交市屯兰街道冷泉村	殷素仙 13834685478	<p>1. 建造时间：2007年；</p> <p>2. 层数、建筑高度：3层，21米；</p> <p>3. 建筑面积：16000平方米；</p> <p>4. 每层使用功能、现有消防设施情况：1-3层人员住宿，局部区域有办公室、活动场所；每层配有灭火器，室内消火栓、火灾自动报警（瘫痪状态）；</p> <p>5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防行政审批：不属于违法建筑，应该进行消防行政审批；</p> <p>6. 通过消防设计审核、验收、开业检查时间及文号：无。</p>	<p>1. 消防控制柜故障，火灾自动报警系统不能正常工作，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.2之规定火灾自动报警系统不能正常运行；</p> <p>2. 场所未按要求设置自动喷水系统，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.4之规定除旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所外，其他场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统；</p> <p>3. 总建筑面积超单多层民用建筑最大防火分区面积，未设有效防火分隔，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.2.1之规定原有地的防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程建设消防技术标准规定值的50%；</p> <p>4. 场所内疏散楼梯间的形式设置不符合要求（未设置封闭楼梯间），符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.2之规定人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定。</p>	太原市政府	古交市民政局	古交市民政局	2022年12月31日

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
3	大同市	大同市润诚物业服务有限公司	财富官邸住宅一期	大同市平城区新旺街南环路财富广场综合楼12层105-108号	赵占红 13994313981	<p>1. 建造时间：2012年；</p> <p>2. 层数、建筑高度：共10栋住宅楼，9、10号楼为27层，81米，1—8号楼为26层，78米；</p> <p>3. 建筑面积：37万平方米，占地160亩，住宅1532套，外围商铺47套；</p> <p>4. 现有消防设施：室内外消火栓、自动喷水灭火系统、火灾自动报警系统、消防电梯、防排烟系统、消防控制室、灭火器、应急照明、疏散指示标志等；</p> <p>5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防行政审批：该建筑属于一类高层民用建筑，应进行消防行政审批；</p> <p>6. 通过消防设计审核、验收、开业检查时间及文号：2012年5月23日，《建设工程消防设计备案受理凭证》（140000WSJ120001530），未被确定为抽查对象；未提供消防竣工验收手续。</p>	<p>1. 室内消火栓无水，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.3条综合判定要素；</p> <p>2. 火灾自动报警系统停用，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.2条综合判定要素；</p> <p>3. 消防电梯无法正常使用，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.12条综合判定要素；</p> <p>4. 自动喷水灭火系统无水，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.6条综合判定要素；</p> <p>5. 地下车库防排烟风机故障，不能正常启动，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.3条综合判定要素；</p> <p>6. 未按照规定落实消防控制室值班制度、无具备相应条件的人员值班，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.8.2条综合判定要素。</p>	大同市政府	无	大同市平城区房管中心	2022年12月31日

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
4	大同市	阳高县中驰发展有限责任公司	员工集体宿舍	大同市阳高县龙泉镇新和堡村村北10米处	王志军 13994443326	1. 建造时间: 2013年7月; 2. 层数: 地上1层、建筑高度: 4米; 3. 建筑面积: 200平方米、占地面积: 200平方米; 4. 使用功能、现有消防设施情况: 员工集体宿舍、灭火器8具; 5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防行政审批: 否; 6. 通过消防设计审核、验收、开业前检查时间及文号: 无。	人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建, 且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级, 符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第6.10条直接判定要素。	大同市政府	无	大同市市场监管局	1个月
5		灵丘县天池酒店	员工集体宿舍	大同市灵丘县振华东街91号	王良花 13097593539	1. 建造时间: 2012年5月; 2. 场所所在层数: 地上六层、地下一层, 建筑高度: 23.45米; 3. 建筑面积: 2500平方米、占地面积: 320平方米; 4. 每层使用功能: 1-2层餐饮、3-6层客房、地下一层洗浴; 现有消防设施: 火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、	人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建, 且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级, 符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第6.10条直接判定要素。	大同市政府	无	灵丘县文化和旅游局	1个月

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
						室内消火栓、应急广播、应急照明、疏散指示标志、灭火器等； 5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防行政审批：非违法建筑、已办理消防行政审批相关后续； 6. 通过消防设计审核、验收、开业前检查时间及文号：开业前时间：2014年3月4日，文号：灵公消安检字〔2014〕第0005号。					
6	朔州市	应县华达彩印包装厂	朔州市应县华达彩印包装厂	应县长征北路路西	闫青常 13934971339	1. 建造时间：2018年； 2. 层数、建筑高度：东面车间、西面库房各一座，车间1层共2.7米；库房1层共3米； 3. 建筑面积：车间330平方米，库房180平方米； 4. 每层使用功能、现有消防设施情况：东车间、西库房；干粉灭火器、应急照明灯； 5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防行政审批：不是违法建筑，无需进行消防行政审批；	人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第6.10条直接判定要素。	朔州市政府	无	应县市场监督管理局	2022年10月30日

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
						6. 通过消防设计审核、验收、开业前检查时间及文号；无需消防设计审核、验收和挂牌为建筑一层车间，不涉及开业前检查。					
7	朔州市	应县佳琪陶瓷经营部	朔州市应县佳琦陶瓷经营部	应县金城镇席家堡村	杨海军 1863669 9013	<p>1. 建造时间：2022年；</p> <p>2. 层数、建筑高度：1层4米；</p> <p>3. 建筑面积：330平方米；</p> <p>4. 每层使用功能、现有消防设施情况：南，加工车间，北，办公场所；干粉灭火器、应急照明灯、疏散指示标志；</p> <p>5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防行政审批：不是违法建筑，无需进行消防行政审批；</p> <p>6. 通过消防设计审核、验收、开业前检查时间及文号：无需消防设计审核、验收和挂牌为建筑一层车间，不涉及开业前检查。</p>	<p>人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第6.10条直接判定要素。</p>	朔州市政府	无	应县市场监督管理局	3个月

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
8	忻州市	五台县当代数字影视放映有限公司	忻州市五台县当代数字影视放映有限公司	五台县新城区	武济 13935013122	<p>1. 建造时间：2019年；</p> <p>2. 层数、建筑高度：1层、4米；</p> <p>3. 建筑面积：400平方米；</p> <p>4. 每层使用功能、现有消防设施情况：电影放映，现有灭火器、应急照明灯、疏散指示标志、室内消火栓；</p> <p>5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防行政审批：不是违法建筑；</p> <p>6. 通过消防设计审核、验收、开业检查时间及文号：开业检查时间：2014年12月10日，文号：忻五台消安检字（2014）第0003。</p>	未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统，符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017第6.6条直接判定要素（旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统）。	忻州市政府	无	五台县文化和旅游局	2022年11月10日
9	忻州市	忻府区新建路办事处老年福利中心	忻州市忻府区新建路办事处老年福利中心	忻州市忻府区忻太路9号	张娟利 13099038855	<p>1. 建造时间2006年6月；</p> <p>2. 层数：共5层、建筑高度19.6米；</p> <p>3. 建筑面积7462平方米、占地面积4725平方米；</p> <p>4. 每层使用功能、现有消防设施情况：东一</p>	四层、五层设置老年人活动场所违反《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）第5.4.4条之规定。	忻州市政府	忻府区民政局	忻府区民政局	2022年9月29日

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
						层：康复护理医院；东二层：“三无”人员托养中心、精神科女病区，北一层：办公区，北二、三、四、五层：社会和五保住养区，现有消防设施情况：消火栓、自动报警系统、喷淋、灭火器等； 5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防行政审批：不是违法建筑、应该进行消防行政审批； 6. 通过消防设计审核、验收、开业检查时间及文号：忻府公消审字〔2017〕第 0003 号、验收忻公消验字〔2018〕第 0035 号。					
10	阳泉市	孟县晋康医院有限责任公司	孟县晋康医院有限责任公司住院部	阳泉市孟县秀水镇小横沟村	张斌 15135021222	1. 建造时间；2014 年； 2. 层数住院部共 4 层、建筑高度；12 米； 3. 建筑面积 2000 平方米、占地面积 500 平方米； 4. 每层使用功能：一层接待，二至四层住院、现有消防设施情况；灭火器、室内火栓、消防泵、	1. 楼梯间为敞开楼梯间，应改为封闭楼梯间，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.3.2 条综合判定要素； 2. 地下一层餐厅南安全出口被堵塞，人员无法通行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.3.3 条综合判定要素； 3. 四楼室内消火栓无水，符	阳泉市政府	无	孟县卫生健康体育局	2022 年 12 月 31 日

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
						喷淋、烟感； 5. 是否为违法建筑：否；是否应该进行消防行政审批：否； 6. 通过消防设计审核、验收、开业检查时间及文号：无。	合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.3条综合判定要素； 4. 主楼走道未按规定设置消防排烟设施，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.5条综合判定要素； 5. 火灾报警控制器、消防水泵在最末一级配电箱处未设电源自动切换装置，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.6.3条综合判定要素； 6. 消防控制室值班人员未持证上岗，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.8.2条综合判定要素； 7. 地下一层厨房违规使用液化气罐，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.9.3条综合判定要素。				
11	阳泉市	山西平定古州同意煤业有限公司	山西平定古州同意煤业有限公司(办公楼、宿舍楼、餐厅)	阳泉市平定县冠山镇西锁簧村	郭铜良 13994544023	1. 建造时间；2013年； 2. 层数、建筑高度、每层使用功能、现有消防设施情况：办公楼（层数：一至四层，建筑高度：14米，用途：办公，消防设施：室内消火栓、火灾自动报警系统），宿舍楼	1. 办公楼、员工宿舍未配备灭火器；办公楼、餐厅、员工宿舍应急照明、疏散指示标志数量不足，多数应急照明、疏散指示标志故障、损坏或未接通电源，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.3.6条综合判定要素； 2. 擅自停用员工宿舍火灾自	阳泉市政府	山西平定古州煤业有限公司	平定县急局	1个月

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
						<p>(层数:一至四层、建筑高度:14米,用途:员工住宿,消防设施:室内消火栓),餐厅(层数:一至二层、建筑高度:7米,用途:食堂,消防设施:室内消火栓);</p> <p>3.建筑面积20000平方米,占地面积;160亩;</p> <p>4.是否为违法建筑:否;是否应该进行消防行政审批:否;</p> <p>5.通过消防设计审核、验收、开业检查时间及文号:无。</p>	<p>动报警系统,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.7.2条综合判定要素;</p> <p>3.办公楼、餐厅、员工宿舍室内消火栓无水,员工宿舍多数室内消火栓未配备消防水带,部分消火栓无箱门,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.4.3条综合判定要素;</p> <p>4.办公楼一层用钢化玻璃封闭安全出口,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.3.3条综合判定要素;</p> <p>5.员工宿舍多数封闭楼梯间设置的防火门、楼侧面设置的两个疏散门未向疏散方向开启,多数防火门闭门器损坏,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.3.7条综合判定要素;</p> <p>6.厨房液化气储罐设置在疏散楼梯下方,符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.9.3条综合判定要素。</p>				

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
12	吕梁市	吕梁市离石区牵手量贩式娱乐中心	吕梁市离石区牵手量贩式娱乐中心	吕梁市离石区长治路	解伟伟 18534854444	<p>1. 建造时间：2011年；</p> <p>2. 层数、建筑高度：-1层、6层；-1层3米、1-6层共18米；</p> <p>3. 建筑面积：600平方米；占地面积100平方米；</p> <p>4. 每层使用功能、现有消防设施情况：-1层空置，1层大厅，2-4层KTV，5-6层空置；喷淋、应急照明、疏散指示标志、灭火器、疏散楼梯、-1层无设施；</p> <p>5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防行政审批：合法建筑，有消防行政审批；</p> <p>6. 通过消防设计审核、验收、开业前检查时间及文号：2011年经开业前检查合格，文号：离公消安检许字〔2011〕第0161号（系统内无记录）。</p>	未设置自动报警系统，符合《重大火灾隐患判定方法（GB35181-2017）第5.2.2条直接判定要素。	吕梁市政府	无	离石区文化和旅游局	2022年10月31日

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
13	吕梁市	文水县凤凰路丽彬餐饮店	吕梁市文水县凤凰路丽彬餐饮店	吕梁市文水县凤城镇凤凰南路	成博 1523483 5866	<p>1. 建造时间 2009 年；</p> <p>2. 层数、建筑高度：共 2 层，1 层 3 米，2 层 3 米；</p> <p>3. 建筑面积 6000 平方米，占地面积 3000 平方米；</p> <p>4. 每层使用功能、现有消防设施情况：1 层是美术馆和散座，2 层是包间；</p> <p>5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防行政审批：不是违法建筑，应进行消防行政审批，未办理消防设计审核、验收及开业前检查手续；</p> <p>6. 通过消防设计审核、验收、开业前检查时间及文号：无。</p>	<p>1. 防火卷帘损坏数量大于总数的 50%，符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 第 7.2.2 条综合判定要素；</p> <p>2. 部分安全出口被封堵，符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 第 7.3.3 条综合判定要素；</p> <p>3. 室内消火栓不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 第 7.4.3 条综合判定要素；</p> <p>4. 自动喷水系统不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 第 7.4.6 条综合判定要素；</p> <p>5. 防排烟设施不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 第 7.5 条综合判定要素；</p> <p>6. 火灾报警系统不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 第 7.7.2 条综合判定要素；</p> <p>7. 防烟排烟系统不能正常联动控制，符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 第 7.7.3 条综合判定要素；</p> <p>8. 消防控制室操作人员未持</p>	吕梁市政府	无	文水县市场监督管理局	2022 年 12 月 14 日

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
							证上岗，符合《重大火灾隐患判定方法》GB35181-2017 第 7.8.2 条综合判定要素。				
14	晋中市	介休市华联生活超市	介休市华联生活超市	晋中市介休市惊天南路 28 号	甘晓东 1523444 1591	<p>1. 建造时间 2012 年；</p> <p>2. 层数、建筑高度：层数地下一层、建筑高度 3 米；</p> <p>3. 建筑面积 3000 平方米、占地面积 3000 平方米；</p> <p>4. 每层使用功能：超市、现有消防设施：消火栓系统、防火卷帘、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统和机械排烟系统；</p> <p>5. 是否为违法建筑：合法建筑；</p> <p>6. 通过消防设计审核、验收、开业检查时间及文号：晋中公消验[2013]第 0038 号。</p>	<p>1. 机械排烟设施不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017) 第 7.5 条综合判定要素；</p> <p>2. 防火卷帘均损坏，不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017) 第 7.2.2 条综合判定要素；</p> <p>3. 火灾自动报警系统不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017) 第 7.7.2 条综合判定要素；</p> <p>4. 场所东侧、南侧安全出口被封堵，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017) 第 7.3.3 条综合判定要素。</p>	晋中市政府	无	介休市市场监督管理局	2022 年 9 月 30 日

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
15	晋中市	山西寿阳农村商业银行股份有限公司	盛典商务楼	晋中市寿阳县朝阳街88号	杨生元 18003541015	<p>1. 建造时间: 2012年7月;</p> <p>2. 层数、建筑高度: 地上六层, 地下一层, 建筑高度23.4米;</p> <p>3. 建筑面积、占地面积: 建筑面积9543平方米, 占地面积1363.29平方米;</p> <p>4. 每层使用功能、现有消防设施情况: 地上一、二层为银行办公, 地上三、四、五、六层为写字楼, 地下一层为设备用房及储藏室。设有两部封闭楼梯间, 设有室内、外消火栓系统、消防水池, 商场部分设有自动喷水灭火系统。商场、楼梯间采用可开启外窗进行自然排烟。配电室设有气体灭火系统。该工程设有火灾自动报警系统、灭火器、应急照明和疏散指示标志;</p> <p>5. 是否为违法建筑: 合法建筑;</p> <p>6. 通过消防设计审核、验收、开业检查时间</p>	<p>1. 配电室气体灭火系统损坏, 不能正常使用, 符合《重大火灾隐患判定方法》第7章规定的第7.4.6综合判定要素;</p> <p>2. 消火栓泵不能正常使用, 符合《重大火灾隐患判定方法》第7章规定的第7.4.3综合判定要素;</p> <p>3. 应急照明、疏散指示标志损坏率超过50%, 符合《重大火灾隐患判定方法》第7章规定的第7.3.6综合判定要素;</p> <p>4. 防火门损坏, 不能正常使用, 损坏率超过50%, 符合《重大火灾隐患判定方法》第7章规定的第7.2.2综合判定要素; 根据《重大火灾隐患判定方法》第5.3.3.c)条综合判定, 该单位已构成重大火灾隐患单位。</p>	晋中市政府	山西省农村信用社晋中审计中心	晋中银保分局寿阳县监管组	2022年9月30日

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
						及文号:2012年7月16日,建设工程消防设计备案(设计备案凭证文号:140000SBCT12039),2013年3月14日,建设工程竣工验收消防备案(编号:20130002)。					
16	长治市	壶关县吴建宏台球厅	壶关县龙泉镇凤凰城小区	长治市壶关县龙泉镇凤凰城8组9号	吴建宏 1843553 7071	<p>1. 建造时间: 2014年;</p> <p>2. 层数 2 层, 建筑高度 7 米;</p> <p>3. 建筑面积 235 平方米, 占地面积 180 平方米;</p> <p>4. 每层使用功能、现有消防设施情况: 一层使用功能为过道, 二层使用功能为台球厅, 现有消防设施情况: 应急照明灯, 疏散指示标志;</p> <p>5. 是否为违法建筑: 该建筑是合法建筑;</p> <p>6. 通过消防设计审核、验收、开业检查时间及文号: 开业检查备案文号 140000WYS150003648。</p>	未按照国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统, 符合《重大火灾隐患判定方法(B35181-2017)第 6.6 条综合判定要素。	长治市政府	无	壶关县文化和旅游局	2022 年 12 月 20 日

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
17	长治市	沁源县沁河镇雪刚儿童游乐馆	沁源县沁河镇雪刚儿童游乐馆	长治市沁源县沁河镇黄土坡家苑3号楼地下商铺	王雪刚 1583407 1217	1. 建造时间：2015年； 2. 层数：2层、建筑高度：3.7米； 3. 建筑面积：440平方米、占地面积：500平方米； 4. 每层使用功能：儿童游乐馆；现有消防设施情况：室内消防栓、烟感系统、手动报警器、喷淋系统； 5. 是否为违法建筑：该建筑是合法建筑； 6. 通过消防设计审核、验收、开业检查时间及文号：无。	1. 儿童游乐馆设置在地下一层，按照《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)6直接判定； 2. 托儿所、幼儿园的儿童用房以及老年人活动场所，所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第6.9条直接判定要素。	长治市政府	无	沁源县文化和旅游局	2023年 1月19日
18	晋城市	晋城市玉源兴物业管理有限公司阳城县美韵家园小区	美韵家园小区	晋城市阳城县凤城镇下李村	董雪飞 1890356 3765	1. 建造时间：2011年； 2. 层数、建筑高度：地上18层，高度54米，其中1-6号楼无地下建筑，7-9号地下有2层建筑，10号楼无地下，1号、2号及8号至10号楼下有部分商铺。幼儿园为地上3层。美韵小区一共10栋住宅楼； 3. 建筑面积：12.9万	1. 室内消火栓无水，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.4.3条综合判定要素； 2. 自动喷水灭火系统瘫痪，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.4.6条综合判定要素； 3. 火灾自动报警系统不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.7.2条综合判定要素；	晋城市政府	晋城市玉源兴物业管理有限公司	阳城县住房和城乡建设管理局	2023年 8月31日

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
						<p>平方米，总占地面积37560.54平方米；</p> <p>4. 每层使用功能、现有消防设施情况：7-9号地下有2层建筑，-2层是防空地下室（地下车库），-1层闲置，1-18层为居民用房；喷淋、报警、烟感、疏散指示、室内消火栓、灭火器在一楼。-1层无设施；</p> <p>5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防行政审批：无消防行政审批；</p> <p>6. 通过消防设计审核、验收、开业检查时间及文号：只有1-6号，7-10号，共两张，《建设工程竣工验收消防备案受理凭证》，日期分别为2014年8月29日和2016年7月6日。</p>	<p>4. 消防设施无法正常联动，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.7.3条综合判定要素；</p> <p>5. 室外消火栓无水，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.2条综合判定要素；</p> <p>6. 消防控制室值班人员未持证上岗，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.8.2条综合判定要素；</p> <p>7. 地下停车场防排烟设施不能正常运行，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.5条综合判定要素。</p>				
19	晋城市	山西丽景海鸥酒店管理有限公司	沐思酒店	晋城市城区凤台西街1023号	李丽芳 13903560088	<p>1. 建造时间：2012年；</p> <p>2. 层数、建筑高度：6层，1-6层共18米；</p> <p>3. 建筑面积：2528平方米、占地面积500平方米；</p>	<p>人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级（该场所六层部分客房墙体和顶部违规使用可燃易燃夹芯泡沫彩钢板搭建）符合《重大火灾隐患判定方法》</p>	晋城市政府	山西丽景海鸥酒店管理有限公司	晋城市城区文化和旅游局	2022年10月21日

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
						<p>4. 每层使用功能、现有消防设施情况：1层大厅和餐厅、2-6层客房。火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、机械排烟设施、疏散指示标志、应急照明灯、灭火器等；</p> <p>5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防行政审批：有消防行政审批；</p> <p>6. 通过消防设计审核、验收、开业检查时间及文号：2012年01月17日通过设计消防审核备案140000WSJ110000162号；2012年09月16日通过竣工消防验收备案140000WYS120003391号；2012年09月17日取得《公众聚集场所消防安全检查合格证》（城公消安检许字（2012）第62号。</p>	（GB35181—2017）第6.10条要素。				

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
20	临汾市	临汾平阳房地产开发有限公司	功臣御苑小区	临汾市鼓楼西街滨汾苑西侧西关社区农培中心八层	任晶芳 15343576361	<p>1. 建造时间：2016年；</p> <p>2. 层数、建筑高度：1、11号住宅楼地上20层，地下2层，建筑高度60米，2、3、4、5、8、9、10号住宅楼地上30层，地下2层，建筑高度90米，6、7号住宅楼地上26层，地下2层，建筑高度78米，12、13、14号楼地上2层，建筑高度8.4米，15、16号地下车库地下1层，建筑高度3.6米，1、2、3、4、6号商业楼地上4层，建筑高度18.6米，5、7号商业楼地上2层，建筑高度8.4米，8、9号公厕地上1层，建筑高度3.8米；</p> <p>3. 建筑面积：1号住宅楼地上建筑面积9926.58平方米，地下建筑面积1018.96平方米，2、4号住宅楼均为地上建筑面积22979.87平方米，地下建筑面积1431.26平方米，3号住宅楼地上建筑面积21128.37平方米，</p>	<p>1. 由于消防控制柜未投入使用，消防系统瘫痪，符合《重大火灾隐患判定标准》（GB35181-2017）第7.7.3条之规定；</p> <p>2. 室外消火栓系统不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定标准》（GB35181-2017）第7.4.2条之规定；</p> <p>3. 室内消火栓系统不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定标准》（GB35181-2017）第7.4.3条之规定；</p> <p>4. 火灾自动报警系统不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定标准》（GB35181-2017）第7.7.2条之规定；</p> <p>5. 自动喷水灭火系统不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定标准》（GB35181-2017）第7.4.6条之规定；</p> <p>6. 防排烟系统不能正常使用，符合《重大火灾隐患判定标准》（GB35181-2017）第7.5条之规定。</p>	临汾市政府	临汾平阳房地产开发有限公司	临汾市住房和城乡建设管理局	2022年10月20日

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
						<p>地下建筑面积 1301.84 平方米, 5 号住宅楼地上建筑面积 20702.52 平方米, 地下建筑面积 1289.04 平方米, 6、7 号住宅楼均为地上建筑面积 12936.84 平方米, 地下建筑面积 1018.96 平方米, 8 号住宅楼地上建筑面积 19185.41 平方米, 地下建筑面积 1196.34 平方米, 9、10 号住宅楼地上建筑面积 30891.32 平方米, 地下建筑面积 1923.64 平方米, 11 号住宅楼地上建筑面积 9707.84 平方米, 地下建筑面积 991.4 平方米, 12、13 号楼地上建筑面积 3165.16 平方米, 14 号楼地上建筑面积 2608.33 平方米, 15 号地下车库地下建筑面积 14599.55 平方米, 16 号地下车库地下建筑面积 11580.12 平方米, 1 号商业楼地上建筑面积 3879.35 平方米, 2 号商业楼地上建筑面积 4240.07 平方米, 3、4、6</p>					

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
						<p>号商业楼均为地上建筑面积 3517.62 平方米，5 号商业楼地上建筑面积 1581.88 平方米，7 号商业楼地上建筑面积 1598.92 平方米，8 号公厕地上建筑面积 74.79 平方米，9 号公厕地上建筑面积 80.54 平方米，占地面积共 76807.7 平方米，建筑总面积 265510.9 平方米；</p> <p>4. 每层使用功能、现有消防设施情况：小区地下二层为戊类库房、设备用房，地下为戊类库房，地上一层至顶层为住宅，现小区设有室外消火栓系统、室内消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防烟排烟系统、消防应急照明、疏散指示标志、消防应急广播、灭火器等消防设施。消防控制室位于小区 14 号楼配套一层（设有直通室外的安全出口），消防水箱（有效容积 36 立方米）位于 5 号楼屋顶消防</p>					

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
						<p>水箱间，消防水池（有效容积 504 立方米，分为 2 格）位于 15 号地下车库 5 号楼与 6 号楼之间，消防水泵房（设有室外消火栓泵、室内消防栓泵、喷淋泵各 2 台）位于 15 号地下车库，消防用电负荷为一级（备用电源由柴油发电机提供）；</p> <p>5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防审批：无消防行政审批；</p> <p>6. 通过消防设计审核、验收、开业检查时间及文号：《建设工程消防设计审核意见书》（临公消审字〔2018〕第 0205 号），无消防验收，不涉及开业前消防检查。</p>					

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
21	临汾市	临汾邦泰物业服务有限公司	育仁花苑住宅小区	临汾市区建设北路136号；小区地址：临汾开发区工业路临汾经济开发区同盛中学南侧	刘百通 17603475446	<p>1. 建造时间：2015年；</p> <p>2. 层数：育仁花苑小区共有6栋高层住宅建筑，5、6号楼为18层，1、2、3、4号楼为29层，地下两层。建筑高度分别为：1号楼（89.1米）、2号楼（89.1米）、3号楼（91.5米）、4号楼（91.6米）、5号楼（55米）、6号楼（55米）；</p> <p>3. 总建筑面积：134188.05平方米；</p> <p>4. 每层使用功能、现有消防设施情况：1号楼（地上一至二十九为住宅）、2号楼（地上一至二十九为住宅）、3号楼（地上一至三十为住宅）、4号楼（地上一至三十为住宅）、5号楼（地上一至十八为住宅）、6号楼（地上一至十八为住宅）地下两层，地下一层全部为居民地下室、设备间，地下二层部分为居民地下室、设备间、地下车库。设有室外消火栓系统、室内消火</p>	<p>1. 小区内室外消火栓泵无压力，导致室外消火栓无水，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.2条；</p> <p>2. 地下二层水泵房内，现场所有的湿式报警阀供水侧（下腔）压力表均显示为0，系统无法正常启动，且无法启动喷淋泵，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.4.6条；</p> <p>3. 3号楼1单元地下二层电梯前室的机械加压送风口应处于常闭状态，现场手动测试，因执行机构锈死无法正常打开，3号楼1单元一层进行联动测试，前室送风口未正常开启，无法满足正常防烟要求，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.5条；</p> <p>4. 地下二层一处风机控制柜内现场测试，切断常用电源后未自动切换，风机控制柜断电；符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第7.6.3条；</p> <p>5. 消防控制室内负责3-6号楼及地下停车场的火灾报警控制器处于断电停运状态，无法正常工作，符合《重大火灾隐患判定</p>	临汾市政府	临汾邦泰物业服务有限公司	临汾市住房和城乡建设管理局	2022年12月14日

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
						栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、机械排烟系统、消防应急照明、疏散指示标志、灭火器等消防设施； 5. 是否为违法建筑、是否应该进行消防行政审批：不是为违法建筑、已经过进行消防行政审批； 6. 通过消防设计审核、验收、开业前检查时间及文号：临公消验字（2016）第 0070 号。	方法》（GB35181-2017）第 7.7.2 条； 6.1 号楼 1 单元一层联动测试，消防电梯未迫降，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.3.12 条。				
22	运城市	运城市七星餐饮娱乐有限公司	运城市今日国际商城	山西省运城市盐湖区河东街今日国际商城东一餐饮楼 C-3-2 东	范永峰 13096515426	1. 建造时间：2006 年； 2. 层数：四层，建筑高度：20 米； 3. 建筑面积：12000 余平方米； 4. 每层使用功能、现有消防设施情况：一层商户有：德克士、周大生金店、安踏服装店、小吃城、海线澜之家、百汇药店、吉多方牛肉面；二层商户有：火凤祥火锅店、美容院、眼镜店；三层商户有：密室逃脱，台球厅、金店	1. 火灾自动报警系统未保持完好有效，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.7.2 条； 2. 机械防排烟系统未保持完好有效，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.7.3 条； 3. 一层和二层北侧两部安全出口被封堵，符合《重大火灾隐患判定方法》（GB35181-2017）第 7.3.3 条； 4. 建筑内疏散指示标志、应急照明灯损坏率大于标准规定要求设置数量的 50%，符合《重大	运城市政府	无	盐湖区市场监督管理局	2023 年 6 月 30 日

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
						办公室；四层商户有：聚星电影院、汉斯特烤肉店。目前消防设施有：火灾自动报警系统、自喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、灭火器等； 5. 是否为违法建筑：否；是否应该进行消防行政审批：是； 6. 通过消防设计审核、验收、开业前检查时间及文号：2009年6月19日通过建设工程消防验收：(2009)运公消(验)第108号。	火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.3.6条； 5. 消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第7.8.2条。				
23	运城市	临猗县庙上乐富豪会所	运城市临猗县庙上乐富豪会所	临猗县庙上乡庙上西街(初中西200米)	王峰 1763597 3111	1. 建造时间：2019年； 2. 层数：地上2层，建筑高度：8米； 3. 建筑面积：778平方米，占地面积：778平方米； 4. 每层使用功能、现有消防设施情况：一层用于KTV，二层闲置；现有消防设施：灭火器、疏散指示标志、应急照明灯； 5. 是否为违法建筑：	未设置火灾自动报警系统以及自动喷水灭火系统，符合《重大火灾隐患判定方法》(GB35181-2017)第5.2.2条规定直接判定要素。	运城市政府	无	临猗县文化和旅游局	2022年12月31日

序号	地区	隐患单位	隐患建筑或场所名称	地址	消防安全责任人及联系电话	基本情况	已确定或新排查发现的重大火灾隐患	牵头责任单位	上级主管单位	行业监管部门	整改期限
						否，是否应该进行消防行政审批：是； 6. 通过消防设计审核、验收、开业检查时间及文号：无。					